

「不要品」を
活かす

事例

23

印刷業

業務用大型印刷機の解体撤去・空調撤去

全長 8m の資産印刷機を解体・リサイクル 全長 5m のリース印刷機を分解・返却代行



印刷機を溶断バーナーで解体
エアコンや貯水タンクも撤去

解決

新オフィス・プリンティングセンターに移転することが決まり、印刷機も刷新することになった。現在使用している業務用の全長 8m もある巨大な印刷機の搬出と処分を通常の不要品処分業者では出来ず、移転担当者は困っていた。

印刷機の中には約 5m のリース品も含まれており、返却をする必要があった。また、空調設備のエアコンと室外機の取外しと処分、貯水タンク撤去も必要とされた為、細密な現地調査を数度行った上で撤去工事を実施。

- ① 資産印刷機の解体工事・撤去・リサイクル処分
- ② リース印刷機の分解工事・輸送・組立て返却
- ③ エアコン撤去工事
- ④ 室外機撤去工事
- ⑤ 貯水タンク撤去工事
- ⑥ 什器処分（机・椅子等）
- ⑦ PC リユース買取

リサイクル処分とする資産印刷機は溶断バーナーで接続部分を解体し搬出。屋上にある室外機や貯水タンクは簡易エレベーターを設置し荷卸して搬出。


懸案事項だった大型印刷機と建物付帯設備の撤去を同時解決した。

検討課題

高品質で美しく仕上がるように業務用オフセット印刷機でパンフレット等をDTP制作から印刷まで行っている大手印刷会社。

移転に伴い全長約 8m もある資産印刷機を処分し、リース印刷機も返却する必要があり、その他自社ビル移転に伴い建物付帯設備も処分しなければならなかった。


撤去工事作業を安全に手早く
行うために綿密な現地調査



エアコンの
撤去工事



貯水タンクと室外機
撤去工事



荷卸し用の
エレベーター設置

POINT

1. 印刷機分解・解体
2. エアコン撤去
3. 貯水タンク撤去
4. 簡易エレベーター